## Comune di Castelleone

Provincia di Cremona

# PGT

## Piano di Governo del Territorio

ai sensi della L.R. 11.03.2005 n°12 e successive modifiche ed integrazioni

adottato il approvato il

con del C.C. n° con del C.C. n°

### PIANO DEI SERVIZI

elaborato PS.1.2

# Schede analitiche dei servizi esistenti e di progetto

Fascicolo

PROGETTISTA:

#### **MARCO TURATI** architetto

VIA GRADO N°11 - 26100 CREMONA TEL/FAX 0372 28417 architetto@marcoturati.it

> SINDACO: dott. Pietro Enrico Fiori

**DAVIDE GEREVINI dott. amb.**Valutazione Ambientale Strategica

**GIOVANNI BASSI dott. geol.** Componente Geologica

MARIO GAZZOLI arch. e PAOLO GAZZOLI ing. Invarianza idraulica


**PAOLA CERIALI arch.**Elaborazioni Cartografiche GIS

ASSESSORE AL TERRITORIO: dott.ssa Orsola Edallo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Nicoletta Rho

ASILO NIDO - Via Beccadello

Α









TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 28 Mapp.li 20
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 3.144 mq sup. scoperta 2.623 mq	sup. coperta 521 mq s.l.p. 521 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	ОТТІМО
FRUIZIONE	CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

#### SCUOLA PRIMARIA "ROMUALDO CAPPI" - Via Cappi

Α










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 24 Mapp.li 315
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 3.229 mg sup. scoperta 1.626 mg	sup. coperta 1.603 mq s.l.p. 3.206 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	PRESENTE
slcurezza antincendio	NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

#### SCUOLA PRIMARIA "BECCADELLO" - Via Beccadello

Α










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE			
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE			
dati catastali	Fg. 28 Mapp.li 20			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
sup. totale lotto 4.779 mg sup. scoperta 3.044 mg	sup. coperta         1.735 mq         s.l.p.         2.552 mq			
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO				
stato di conservazione	BUONO			
barriere architettoniche	PRESENTE			
slcurezza antincendio	NECESSARIA			
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO			
FRUIZIONE	CONTINUATIVA			
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.			

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO "PIETRO SENTATI" - Viale Santuario

Α









TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE			
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE			
dati catastali	Fg. 13 Mapp.li 37			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
sup. totale lotto 11.730 mq sup. scoperta 9.373 mq	sup. coperta         2.357 mq         s.l.p.         7.456 mq			
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO				
stato di conservazione	MEDIOCRE			
barriere architettoniche	PRESENTE			
slcurezza antincendio	NECESSARIA			
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО			
EDITIZIONE	CONTINUATIVA			
FRUIZIONE	CONTINUATIVA			
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R			

SCUOLA PER L'INFANZIA PARITARIA M. CANOSSA - Via Mura Siccardo

Α










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE			
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATA			
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li 454 - 655 - 656 - 657 - 658			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
sup. totale lotto 2.529 mq sup. scoperta 1.510 mq	sup. coperta 1.019 mq s.l.p. 2.798 mq			
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO				
stato di conservazione	MEDIOCRE			
barriere architettoniche	PRESENTE			
slcurezza antincendio	NECESSARIA			
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO			
FRUIZIONE	CONTINUATIVA			
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.			

#### SCUOLA DELL'INFANZIA - Piazza Dante Alighieri

Α











TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI PER L'ISTRUZIONE
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 28 Mapp.li 891
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 10.026 mq sup. scoperta 7.819 mq	sup. coperta         2.207 mq         s.l.p.         2.207 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	ОТТІМО
barriere architettoniche	NON PRESENTI
slcurezza antincendio	NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	ОТТІМО
FRUIZIONE	CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

#### ASILO NIDO "LA BANDA DEI MONELLI" - Via Romualdo Cappi

Α









TIPOLOGIA DEL SERVIZ	ZIO			SERVIZI PER L'I	STRUZIONE	
REGIME DI PROPRIETA					PRIVATO	
dati catastali		Fg. 23	Mapp.li	329-384-474		
CARATTERISTICHE DIM	IENSIONALI					
sup. totale lotto 928 mq	sup. scoperta 785mq	sup. coperta	a 143 mq	s.l.p.	143 mq	
STATO DI EFFICIENZA	DEL SERVIZIO					
stato di conservazione			OTTIMO			
barriere architettoniche		NON PRESENTI				
slcurezza antincendio			N	ECESSARIA		
DESTINAZIONE PREVA			RE	SIDENZIALE		
LIVELLO DI ACCESSIBII		ОТТІМО				
FRUIZIONE	CONTINUATIVA					
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE					
TIPOLOGIA DI INTERVE	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.					

#### BIBLIOTECA E CENTRO CULTURALE - Via Roma

В









TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI			
TIPOLOGIA DEL SENVIZIO	SERVIZI COLTORALI E ISTITUZIONALI			
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE			
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li 330 - 331 - 332			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
sup. totale lotto 2.185 mq sup. scoperta 1.224 mq	sup. coperta 961 mq s.l.p. 1.672 mq			
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO				
stato di conservazione	BUONO			
barriere architettoniche	PRESENTE			
slcurezza antincendio	NECESSARIA			
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO			
FRUIZIONE	CONTINUATIVA			
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.			

#### CINEMA E TEATRO "TEATRO LEONE"- Via Garibaldi

В

02








note: da ristrutturare e riaprire al pubblico



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO				SERVIZI	CULTURALI	E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA	\'				PUBBLI	CO / COMUNALE
dati catastali		Fg.	23	Mapp.li	125	
CARATTERISTICHE DIN	MENSIONALI					
sup. totale lotto 556 mq	sup. scoperta 0 mq	sup. co	perta	556 mq	s.l.p.	751 mq
STATO DI EFFICIENZA	DEL SERVIZIO					
stato di conservazione						DEGRADATO
barrlere architettoniche		PRESENTE				
slcurezza antincendio			NECESSARIA			
DESTINAZIONE PREVA	LENTE DEL CONTESTO					RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'						BUONO
FRUIZIONE			CONTINUATIVA			
BACINO DI UTENZA					SC	VRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVE	NTI PROGRAMMATI	M.O.	M.s	. R.R.	. R.E.	D.R.

#### UFFICI COMUNALI - Piazza del Comune

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI			
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE			
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li 404 - 405			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
sup. totale lotto 856 mq sup. scoperta 316 mq	sup. coperta 540 mq s.l.p. 1.080 mq			
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO				
stato di conservazione	BUONO			
barriere architettoniche	NON PRESENTE			
slcurezza antincendio	NECESSARIA			
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO			
FRUIZIONE	CONTINUATIVA			
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.			

#### POLIZIA MUNICIPALE - Via Garibaldi

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li 187
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 198 mq sup. scoperta 0 mq	sup. coperta 198 mq s.l.p. 396 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

#### UFFICI AZIENDA MUNICIPALIZZATA ASM - Via Rodiani

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li 368 - 369
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 535 mq sup. scoperta 97 mq	sup. coperta 438 mq s.l.p. 715 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

#### MAGAZZINI COMUNALI - Via Brocchi

В










PUBBLICO / COMUNALE	
Fg. 24 Mapp.li 312 - 669 - 670	
sup. coperta 856 mq s.l.p. 856 mq	
MEDIOCRE	
PRESENTE	
NECESSARIA	
RESIDENZIALE	
BUONO	
CONTINUATIVA	
COMUNALE	
M.O.	

#### CASERMA CARABINIERI - Via Sgazzini

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 13 Mapp.li 37
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 811 mq sup. scoperta 583 mq	sup. coperta 228 mg s.l.p. 456 mg
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	CONTINUTIVA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

#### PESA PUBBLICA - Via Don Mazzolari

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 16 Mapp.li 278 - 280
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 851 mg sup. scoperta 837 mg	sup. coperta 14 mq s.l.p. 14 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	INDUSTRIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

#### CENTRO POLIVALENTE - Strada Provinciale 22

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZ	ZIO		SERVIZI CULTURALI E	SISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA	I		PUBBLIC	O / COMUNALE
dati catastali		Fg. 41	Mapp.li 103	
CARATTERISTICHE DIM	MENSIONALI			
sup. totale lotto 1.269 mq	sup. scoperta 1.061 mq	sup. coperta	208 mq s.l.p.	416 mq
STATO DI EFFICIENZA	DEL SERVIZIO			
stato dl conservazione				BUONO
barrlere architettoniche				PRESENTE
slcurezza antincendio			NOI	N NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVA	LENTE DEL CONTESTO			RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBI	LITA'			BUONO
FRUIZIONE				SALTUARIA
BACINO DI UTENZA			SOV	RACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVE	NTI PROGRAMMATI	м.о м.	S. R.R. R.E.	D.R
noto				
note:		<u> </u>		

#### **CAPOLUOGO**

note:

CASCINA STELLA - Via Stella nº 1

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA	PROVINCIA
dati catastali	Fg. 33 Mapp.li 46
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 2.493 mg sup. scoperta 1.331 mg	sup. coperta         1.162 mq         s.l.p.         2.104 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

#### SALA MUSICA "MAGICAMUSICA" - Via S. Giovanni Bosco

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	CEDVIZI OU LE IOTELIZIONALI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 24 Mapp.li 821
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 131 mq sup. scoperta 0 mg	sup. coperta 131 mg s.l.p. 131 mg
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.
note:	

SALA CIVICA - Via Montecollero

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATA
dati catastali	Fg. 43 Mapp.li 61
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 34 mq sup. scoperta 0 mq	sup. coperta 34 mq s.l.p. 34 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barrlere architettoniche	PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

AREA DI EDUCAZIONE STRADALE "GiroInBici" - Via Villa Misericordia

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO		SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA'		PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 12	Mapp.li 271 - 1057
	I	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI		
sup. totale lotto 1.736 mg sup. scoperta 1.736 mg	sup. coperta	s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO		
stato di conservazione		BUONO
barrlere architettoniche		NON PRESENTE
slcurezza antincendio		NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO		AGRICOLA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		ОТТІМО
FRUIZIONE		SALTUARIA
BACINO DI UTENZA		COMUNALE
	l	
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S.	R.R. R.E. D.R.

#### SALA POLIVALENTE - Via Montecollero

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATA
dati catastali	Fg. 43 Mapp.li 61
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 57 mq sup. scoperta 0 n	q sup. coperta 57 mq s.l.p. 57 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	OTTIMO
FRUIZIONE	CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R


#### SALA BANDA - Via Romualdo Cappi

В










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI CULTURALI E ISTITUZIONALI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO/COMUNALE
dati catastali	Fg. 24 Mapp.li 315
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 865 mq sup. scoperta 694 mc	sup. coperta 171 mq s.l.p. 171 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
2,0,1,0	OCIVICIAN LE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

VERDE ATTREZZATO - Via Fulcheria

C










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI					
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE					
dati catastali	Fg. 13 Mapp.li 398					
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI						
sup. totale lotto 916 mq sup. scoperta 916 mq	sup. coperta s.l.p.					
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO						
stato di conservazione	MEDIOCRE					
barriere architettoniche	NON PRESENTE					
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA					
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE					
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO					
FRUIZIONE	STAGIONALE					
BACINO DI UTENZA	COMUNALE					
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R					

#### GIARDINO PUBBLICO - Via Fulcheria

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI					
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE					
dati catastali	Fg. 13 Mapp.li 436					
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI						
sup. totale lotto 785 mq sup. scoperta 785 mq	sup. coperta s.l.p.					
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO						
stato di conservazione	MEDIOCRE					
barriere architettoniche	NON PRESENTE					
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA					
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE					
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO					
FRUIZIONE	RARA					
BACINO DI UTENZA	COMUNALE					
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R					

#### VERDE ATTREZZATO - Via IV Novembre

C










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI						
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE						
dati catastali	Fg. 14 Mapp.li 356						
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI							
sup. totale lotto 6.939 mq sup. scoperta 6.939 mq	sup. coperta s.l.p.						
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO							
stato di conservazione	MEDIOCRE						
barriere architettoniche	NON PRESENTE						
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA						
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE						
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО						
FRUIZIONE	STAGIONALE						
BACINO DI UTENZA	COMUNALE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.						

#### VERDE ATTREZZATO - Via Matteotti

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI						
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE						
dati catastali	Fg. 14 Mapp.li 485						
CARATTERIOTICUE RIMENCIONALI							
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI							
sup. totale lotto 857 mq sup. scoperta 857 mq	sup. coperta s.l.p.						
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO							
stato di conservazione	BUONO						
barriere architettoniche	NON PRESENTE						
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA						
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE						
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО						
FRUIZIONE	STAGIONALE						
BACINO DI UTENZA	COMUNALE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R						

#### GIARDINO PUBBLICO - Piazza Repubblica












TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI						
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE						
dati catastali	Fg. 14 Mapp.li 392						
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI							
sup. totale lotto 2.591 mq sup. scoperta 2.591 mq	sup. coperta s.l.p.						
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO							
stato di conservazione	BUONO						
barriere architettoniche	NON PRESENTE						
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA						
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE						
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	ОТТІМО						
FRUIZIONE	SALTUARIA						
BACINO DI UTENZA	COMUNALE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R						

#### GIARDINO PUBBLICO - Vicolo Orfea












TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI						
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE						
dati catastali	Fg. 15 Mapp.li 643						
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI							
sup. totale lotto 1.202 mq sup. scoperta 1.202 mq	sup. coperta s.l.p.						
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO							
stato di conservazione	BUONO						
barriere architettoniche	NON PRESENTE						
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA						
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE						
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO						
FRUIZIONE	SALTUARIA						
BACINO DI UTENZA	COMUNALE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R						

#### GIARDINO PUBBLICO - Via Papa Giovanni XXIII

C










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI						
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE						
dati catastali	Fg. 15 Mapp.li 514						
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI							
sup. totale lotto 1.773 mq sup. scoperta 1.773 mq	sup. coperta s.l.p.						
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO							
stato di conservazione	BUONO						
barriere architettoniche	NON PRESENTE						
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA						
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE						
DEGINALIGNE I NEVALENTE DEL GONTEGIO	TIEOTOE! VEI/ LE						
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO						
FRUIZIONE	SALTUARIA						
BACINO DI UTENZA	COMUNALE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.						

#### GIARDINO PUBBLICO - Piazza Trieste



80









TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI					
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE					
dati catastali	Fg. Partita strade					
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI						
sup. totale lotto 793 mq sup. scoperta 793 m	ng sup. coperta s.l.p.					
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO						
stato di conservazione	OTTIMO					
barriere architettoniche	NON PRESENTE					
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA					
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE					
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	ОТТІМО					
FRUIZIONE	CONTINUATIVA					
BACINO DI UTENZA	COMUNALE					
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.					

note: Area spesso frequentata anche nella stagione invernale

GIARDINO PUBBLICO - Piazza Vittoria e Piazza Borgo Isso

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI						
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE						
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li E						
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI							
sup. totale lotto 3.257 mq sup. scoperta 3.257 mq	sup. coperta s.l.p.						
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO							
stato di conservazione	BUONO						
barrlere architettoniche	NON PRESENTE						
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA						
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE						
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО						
FRUIZIONE	STAGIONALE						
BACINO DI UTENZA	COMUNALE						
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O.						

PARCO GIOCHI Parco Arata - Via Arata

С

10










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO		AREE VERDI								
REGIME DI PROPRIETA	I					Р	UBBLICO	) / C	OMUNALE	
dati catastali		Fg.	Fg. 23 Mapp.li 162							
CARATTERISTICHE DIM	IENSIONALI									
sup. totale lotto 1.998 mq	sup. scoperta 1.998 mg	sup. c	operta	a		s.l.p	).			
STATO DI EFFICIENZA	DEL SERVIZIO									
stato di conservazione		BUONO								
barriere architettoniche		NON PRESENTE								
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA									
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO			RESIDENZIALE							
LIVELLO DI ACCESSIBILITA			ОТТІМО							
FRUIZIONE			CONTINUATIVA							
BACINO DI UTENZA								С	OMUNALE	
TIPOLOGIA DI INTERVE	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.									

note: Area spesso frequentata anche nella stagione invernale

GIARDINO PUBBLICO - Via Fulcheria

С









TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 13 Mapp.li 79-139-479-903-905
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 7.024 mq sup. scoperta 7.024 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	MEDIOCRE
barriere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

## GIARDINO PUBBLICO - Via Commenda

С

12








note:



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 28 Mapp.li 717-718-849
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 635 mg sup. scoperta 635 mg	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	MEDIOCRE
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

PARCO GIOCHI - Via 1° Maggio

С









TIPOLOGIA DEL SERVIZIO				AREE VEF	RDI
REGIME DI PROPRIETA		PUBBLICO / COMUNA		PUBBLICO / COMUNA	LE
dati catastali	Fg.		Partita st	trade	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI					
sup. totale lotto 495 mq sup. scoperta 495 m	q sup. c	operta		s.l.p.	
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO					
stato di conservazione				BUO	NO
barrlere architettoniche				NON PRESEN	ITE
slcurezza antincendio	NON NECESSA		RIA		
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO				RESIDENZIA	\LE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'				OTTIN	МО
FRUIZIONE				STAGIONA	LE
BACINO DI UTENZA				COMUNA	LE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O.	M.S.	R.R.	R.E D.R	

## GIARDINO PUBBLICO - Via Ferravilla

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
REGIME DI PROPRIETA	1 OBBLICO / GOIVIONALE
dati catastali	Fg. 28 Mapp.li 258
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.826 mg sup. scoperta 1.826 mg	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО
FRUIZIONE	CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

AREA VERDE - Via Baluardo





15




note:



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO / USO PUBBLICO
dati catastali	Fg. 28 Mapp.li 15 -17
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.850 mq sup. scoperta 1.850 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

VERDE ATTREZZATO - Piazza F.Ili di Dio

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 24 Mapp.li 479-496-566
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.669 mq sup. scoperta 1.669 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	MEDIOCRE
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	OTTIMO
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.
note:	
1101G-	_

VERDE ATTREZZATO - Via Lamme

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 24 Mapp.li 446
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.934 mq sup. scoperta 1.934 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	SCARSO
EDUIZIONE	CTACIONIAI E
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

## VERDE ATTREZZATO - Via Bianca Maria

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 7 Mapp.li 368
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.582 mq sup. scoperta 1.582 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
	.07/20/
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLA
1 N/ELLO DI AGGEGGIBILITA	PHONE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	STAGIONALE
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
	CONTONALL
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

AREA VERDE - Via XXV Aprile

C 19










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 12 Mapp.li 928
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 517 mq sup. scoperta 517 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

AREA VERDE - Via Pellegra - Via San Vittore

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA'	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 30 Mapp.li 20
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 506 mq sup. scoperta 506 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	MEDIOCRE
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R
note:	

PARCO GIOCHI - Via Ponchielli

C










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 24 Mapp.li 860
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 932 mq sup. scoperta 932 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	ОТТІМО
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	ОТТІМО
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O.

AREA VERDE - Via Lungoserio

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 13 Mapp.li 76-77-78-356
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 5.126 mq sup. scoperta 5.126 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

AREA VERDE - Via del Lavoro

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 28 Mapp.li 949
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 613 mq sup. scoperta 613 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	INDUSTRIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
	CONTON LEE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

## GIARDINO PUBBLICO - Viale Stazione

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	RETE FERROVIARIA ITALIANA
dati catastali	Fg. 16 Mapp.li 480-486
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.267 mq sup. scoperta 1.267 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

AREA VERDE - Via Vecchia Santuario

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 13 Mapp.li 44-45-46
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 9.903 mq sup. scoperta 9.903 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

AREA VERDE - Località Villa San Giacomo	c 26
C 26	
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO  REGIME DI PROPRIETA' dati catastali	AREE VERDI  PUBBLICO / COMUNALE  Fg. 44 Mapp.li 52-97
REGIME DI PROPRIETA' dati catastali	PUBBLICO / COMUNALE
REGIME DI PROPRIETA' dati catastali  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	PUBBLICO / COMUNALE Fg. 44 Mapp.li 52-97
REGIME DI PROPRIETA' dati catastali	PUBBLICO / COMUNALE Fg. 44 Mapp.li 52-97
REGIME DI PROPRIETA' dati catastali  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	PUBBLICO / COMUNALE Fg. 44 Mapp.li 52-97
REGIME DI PROPRIETA'  dati catastali  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  sup. totale lotto 1.477 mq sup. scoperta 1.477 m	PUBBLICO / COMUNALE Fg. 44 Mapp.li 52-97
REGIME DI PROPRIETA' dati catastali  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI sup. totale lotto 1.477 mq sup. scoperta 1.477 m  STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	PUBBLICO / COMUNALE  Fg. 44 Mapp.li 52-97  nq sup. coperta s.l.p.
REGIME DI PROPRIETA¹  dati catastali  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  sup. totale lotto 1.477 mq sup. scoperta 1.477 m  STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO  stato di conservazione	PUBBLICO / COMUNALE  Fg. 44 Mapp.li 52-97  nq sup. coperta s.l.p.  BUONO
REGIME DI PROPRIETA¹  dati catastali  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI sup. totale lotto 1.477 mq sup. scoperta 1.477 m  STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO  stato di conservazione barriere architettoniche	PUBBLICO / COMUNALE  Fg. 44 Mapp.li 52-97  nq sup. coperta s.l.p.  BUONO NON PRESENTE NON NECESSARIA
REGIME DI PROPRIETA¹  dati catastali  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI  sup. totale lotto 1.477 mq sup. scoperta 1.477 m  STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO  stato di conservazione barriere architettoniche sicurezza antincendio	PUBBLICO / COMUNALE  Fg. 44 Mapp.li 52-97  nq sup. coperta s.l.p.  BUONO NON PRESENTE NON NECESSARIA
REGIME DI PROPRIETA' dati catastali  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI sup. totale lotto 1.477 mq sup. scoperta 1.477 m  STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO stato di conservazione barriere architettoniche sicurezza antincendio  DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	PUBBLICO / COMUNALE  Fg. 44 Mapp.li 52-97  nq sup. coperta s.l.p.  BUONO NON PRESENTE NON NECESSARIA  RESIDENZIALE
REGIME DI PROPRIETA' dati catastali  CARATTERISTICHE DIMENSIONALI sup. totale lotto 1.477 mq sup. scoperta 1.477 m  STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO stato di conservazione barriere architettoniche sicurezza antincendio  DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO  LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	PUBBLICO / COMUNALE  Fg. 44 Mapp.li 52-97  nq sup. coperta s.l.p.  BUONO  NON PRESENTE  NON NECESSARIA  RESIDENZIALE  BUONO

AREA VERDE - Viale Europa - Via Emilio Tomè

С










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 15 Mapp.li 635
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 195 mq sup. scoperta 195 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
DAGING DI GILILLA	GOWOWALL
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROCRAMANTI	MO D MO D BB D BB D BB
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

AREA VERDE - Viale Beccadello - Via Salvago Brunenghi

C










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 24 Mapp.li 797
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 451 mq sup. scoperta 451 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

AREA VERDE - Via Rancati - Via Castel Manzano

C










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 28 Mapp.li 270-271-272-13
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.725 mq sup. scoperta 1.725 n	q sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
DESTINATIONE I HEVALUITE DEL GONTESTO	TIESISEI VEI
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	STAGIONALE
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

## AREA VERDE - Via Villa Misericordia

C/Pr










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 6 Mapp.li 91
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 2.554 mq sup. scoperta 2.554 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	DEGRADATO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	SCARSO
FRUIZIONE	RARA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

## AREA VERDE - Santa Maria in Bressanoro

C/Pr










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 7 Mapp.li 56
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.550 mg sup. scoperta 1.550 mg	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato dl conservazione	MEDIOCRE
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	SCARSO
FRUIZIONE	RARA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
DAGING DI GILINZA	COMONALL
TIROLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	Mo □ Mo □ BB □ BE □ SS □
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

## AREA VERDE - Via Vecchia Santuario












TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 13 Mapp.li 43-62-67-68-69-71
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 12.750 mq sup. scoperta 12.750 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	MEDIOCRE
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	RARA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
BAGING DI GIENEA	CONTONALL
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

AREA VERDE - Via Romualdo Cappi

C/Pr

04








note: riqualificazione dosso



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li 410
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.456 mq sup. scoperta 1.456 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato dl conservazione	MEDIOCRE
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	RARA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

# AREA VERDE - Via per Corte Madama












TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	AREE VERDI
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATA
dati catastali	Fg. 29 Mapp.li 51
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 2.084 mq sup. scoperta 2.084 mq	sup. coperta s.l.p.
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	MEDIOCRE
barriere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
	1.3.2.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	RARA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

## AREA VERDE - Via Lamme

C/Pr

06








note: giardino botanico



TIPOLOGIA DEL SERVIZIO			AREE VERDI					
REGIME DI PROPRIETA'				PUBBLICO / COMUNALE				
dati catastali			Fg.	13	Mapp.li	2-3		
CARATTERISTICHE DIM	IENSIONALI							
sup. totale lotto 3.320 mq	sup. scoperta	3.320 mq	sup. co	operta		s.l.p.		
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO								
stato di conservazione			MEDIOCRE					
barriere architettoniche			NON PRESENTE					
slcurezza antincendio			NON NECESSARIA					
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO				RESIDENZIALE				
LIVELLO DI ACCESSIBILITA			BUONO					
FRUIZIONE			RARA					
BACINO DI UTENZA			COMUNALE					
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI			M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.					























### SAN LATINO

### SERVIZI PER IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI


PARCHEGGI	D	59	
-----------	---	----	--




### **CAPOLUOGO**

### SERVIZI PER IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI

PARCHEGGI	D	60	
-----------	---	----	--





### **CAPOLUOGO**


### SERVIZI DI PROGETTO PER IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI

PARCHEGGI		D/Pr	07-08
D/Pr	0.7	D/Pr 08	
<b>07</b> Viale santuario	1.419 mq	Via Miglioli	525 mq

note:

CROCE VERDE - Via Beccadello

Е










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI SOCIO-SANITARI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 24 Mapp.li 829
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 5.462 mg sup. scoperta 4.963 mg	sup. coperta 499 mq s.l.p. 499 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	OTTIMO
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
DESTRICTED INTERPRETATION	
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	ОТТІМО
FRUIZIONE	CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R

FONDAZIONE GIUSEPPINA BRUNENGHI ONLUS RSA - Via Beccadello

Е









TIPOLOGIA DEL SERVIZ	210					SERV	IZI SOCIO-SANITARI
							DDI) (4.TO
REGIME DI PROPRIETA							PRIVATO
dati catastali			Fg.	28	Mapp.li	250- 46	60 - 750 -751 - 928 - 929
CARATTERISTICHE DIM	ENSIONALI						
sup. totale lotto 34.997 mq	sup. scoperta 30.778	mq	sup. cc	perta	4.219 mq	s.l.p.	10.504 mq
STATO DI EFFICIENZA	DEL SERVIZIO						
stato dl conservazione							BUONO
barrlere architettoniche							NON PRESENTE
slcurezza antincendio							NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVA	LENTE DEL CONTESTO	<b>o</b>					RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBI	LITA'						BUONO
FRUIZIONE							CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA							SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVE	NTI PROGRAMMATI		M.O.	M.:	s. R.R	. R	.E D.R
note:							

SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL SEME" - Via Cremona

Е










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI SOCIO-SANITARI
REGIME DI PROPRIETA'	PRIVATO
dati catastali	Fg. 29 Mapp.li 352 - 353 - 402 - 403
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 3.314 mq sup. scoperta 2.500 mc	sup. coperta 814 mq s.l.p. 1.628 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	OTTIMO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R
note:	

**CAPOLUOGO** SERVIZI CIMITERIALI

CIMITERO F 11










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	CIMITERI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 14 Mapp.li A -B 16 151
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 32.233 mq sup. scoperta 25.581 mq	sup. coperta 6.652 mq s.l.p. 6.652 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.
note:	

CIMITERO






12





TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	CIMITERI
REGIME DI PROPRIETA'	PUBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 46 Mapp.li A
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.448 mq sup. scoperta 1.258 mq	sup. coperta 190 mq s.l.p. 190 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLO
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	ОТТІМО
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

CIMITERO F 13









TIPOLOGIA D	EL SERVIZ	ZIO						CIMITERI
REGIME DI PI	ROPRIETA	l					PUBB	LICO / COMUNALE
dati catastali				Fg.	35	Mapp.li	Α	
CARATTERIST	LICHE DIM	IENSIONALI						
sup. totale lotto	2.250 mq	sup. scoperta	1.903 mq	sup. co	perta	347 mq	s.l.p.	347 mc
STATO DI EFI	FICIENZA	DEL SERVIZIO						
stato di conserva	ızlone							BUONO
barriere architette	onlche							NON PRESENTE
slcurezza antince	endlo							NON NECESSARIA
	_							
DESTINAZION	NE PREVA	LENTE DEL CON	TESTO					AGRICOLO
LIVELLO DI AG	CCESSIBI	LITA'						BUONO
FRUIZIONE								SALTUARIA
BACINO DI U	TENZA							COMUNALE
TIPOLOGIA D	I INTERVE	NTI PROGRAMM	1ATI	M.O.	M.S.	. R.R.	R.E	E D.R
note:								
				_				

### ORATORIO - Viale Santuario

G










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO			ATTREZZATURE COLLETTIVE PRIV	/ATE
REGIME DI PROPRIETA			PRIVATO/PARROCCH	IIALE
dati catastali		Fg. 13	Mapp.li 140 - 141 - 142 - 965 -	966
CARATTERISTICHE DIM	ENSIONALI			
sup. totale lotto 17.725 mq	sup. scoperta 15.411 mq	sup. coperta	2.314 mq s.l.p. 4.06	88 mq
STATO DI EFFICIENZA	DEL SERVIZIO			
stato di conservazione			ОТ	ГІМО
barrlere architettoniche			NON PRESE	ENTE
slcurezza antlncendlo			NON NECESS.	ARIA
DESTINAZIONE PREVAI	LENTE DEL CONTESTO		RESIDENZ	IALE
LIVELLO DI ACCESSIBII	LITA'		SCA	RSO
FRUIZIONE			CONTINUA	TIVA
BACINO DI UTENZA			SOVRACOMUN	NALE
TIPOLOGIA DI INTERVE	NTI PROGRAMMATI	M.O M.	.S. R.R. R.E. D.R.	
note:				

SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLA MISERICORDIA - Via Villa Misericordia

Н

01










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 6 Mapp.li A - 100 - 101 - 102 - 120 - 121
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 6.437 mq sup. scoperta 5.233 mq	sup. coperta 1.204 mq s.l.p. 1.817 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLA
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

**CAPOLUOGO** SERVIZI RELIGIOSI

## CHIESA DI SAN ROCCO - Piazza Borgo Serio

Н










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO				SE	RVIZI REL	JGIOSI E DI CL	JLTO	
REGIME DI PROPRIETA'					PRIVAT	O/ PARROCCH	IALE	
dati catastali			Fg.	23	Mapp.li	А		
CARATTERISTICHE DI	MENSIONALI							
sup. totale lotto 181 mg	sup. scoperta	0 mq	sup. cc	perta	181 mq	s.l.p.	18	1 mq
STATO DI EFFICIENZA	A DEL SERVIZIO							
stato di conservazione							BU	ОИО
barriere architettoniche							NON PRESE	ENTE
slcurezza antlncendlo							NON NECESSA	4RIA
DESTINAZIONE PREVA	ALENTE DEL CONTES	STO					RESIDENZ	IALE
LIVELLO DI ACCESSIE	BILITA'						BU	ОИО
FRUIZIONE							SALTU	4RIA
BACINO DI UTENZA							COMUN	JALE
TIPOLOGIA DI INTERV	ENTI PROGRAMMAT	I	M.O.	M.S	. R.R	R.E	E D.R	
			<u> </u>			<u> </u>		
note:								
			_					

CAPOLUOGO SERVIZI RELIGIOSI

## CHIESA DI SAN GIUSEPPE - Piazza Borgo Isso

Н

03










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li F
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 468 mq sup. scoperta 50 mq	sup. coperta 418 mq s.l.p. 418 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato dl conservazione	BUONO
barrlere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O.

## CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ - Via Garibaldi

Н

04










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li B
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 610 mq sup. scoperta 40 mq	sup. coperta 570 mq s.l.p. 570 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	MEDIOCRE
barriere architettoniche	PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

### CHIESA DELLA VERGINE DEL PRESEPE - Via Roma

Н

05









TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li C
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 156 mq sup. scoperta 0 mq	sup. coperta 156 mq s.l.p. 156 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

CHIESA PARROCCHIALE DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO - Piazza del Comune

Н

06










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 23 Mapp.li D
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.341 mq sup. scoperta 0 mq	sup. coperta         1.341 mq         s.l.p.         1.387 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	NON PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

### CHIESA DI S. MARIA IN BRESSANORO - Via Villa Guzzafame

Н

07










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 7 Mapp.li A
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 3.544 mq sup. scoperta 2.839 mq	sup. coperta 705 mq s.l.p. 891 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	ОТТІМО
barrlere architettoniche	PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
	topiooi o
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLO
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	ВООПО
FRUIZIONE	SALTUARIA
11101110111	5/12/5/11/1
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

note:

### CHIESA DI S. VITTORE MARTIRE - Via S. Vittore

Н










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO
REGIME DI PROPRIETA'	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 30 Mapp.li A
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.316 mq sup. scoperta 920 mq	sup. coperta 396 mq s.l.p. 538 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLO
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

## **CORTE MADAMA**

CHIESA DI S. ROCCO - Via Montecollero

Н

09










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 43 Mapp.li A
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 236 mq sup. scoperta 65 mq	sup. coperta 171 mq s.l.p. 171 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato di conservazione	BUONO
barriere architettoniche	PRESENTE
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

CHIESA DI S. LATINO - Strada Provinciale 22

Н

10










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO
REGIME DI PROPRIETA'	PRIVATO/ PARROCCHIALE
dati catastali	Fg. 41 Mapp.li A - 110
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI	
sup. totale lotto 1.976 mq sup. scoperta 1.328 mq	sup. coperta 648 mq s.l.p. 936 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO	
stato dl conservazione	BUONO
barriere architettoniche	PRESENTE
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO
FRUIZIONE	SALTUARIA
BACINO DI UTENZA	COMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.

CHIESA PARROCCHIALE DI S.MARTINO VESCOVO - Via Montecollero

Н

11










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO			
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE			
dati catastali	Fg. 45 Mapp.li A			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
sup. totale lotto 3.892 mg sup. scoperta 3.137 mg	sup. coperta 755 mg s.l.p. 910 mg			
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO				
stato di conservazione	BUONO			
barrlere architettoniche	PRESENTE			
slcurezza antincendio	NON NECESSARIA			
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLO			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	BUONO			
FRUIZIONE	SALTUARIA			
BACINO DI UTENZA	COMUNALE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R			

PRADAZZO SERVIZI RELIGIOSI

CHIESA PARROCCHIALE - Via Castel Crotolo

Н

12










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	SERVIZI RELIGIOSI E DI CULTO			
REGIME DI PROPRIETA	PRIVATO/ PARROCCHIALE			
dati catastali	Fg. 18 Mapp.li A			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
sup. totale lotto 254 mg sup. scoperta 161 mg	sup. coperta 93 mq s.l.p. 93 mq			
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO				
stato di conservazione	BUONO			
barrlere architettoniche	PRESENTE			
sicurezza antincendio	NON NECESSARIA			
	ASPISSI S			
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	AGRICOLO			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	BUONO			
FRUIZIONE	SALTUARIA			
BACINO DI UTENZA	COMUNALE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R R.E D.R			

### CHIESA PARROCCHIALE - Località San Giacomo

Н

13










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO			SE	RVIZI RELIGIOS	SI E DI CULTO
				DDD (4.70 / D.4	
REGIME DI PROPRIETA				PRIVATO/ PA	RROCCHIALE
dati catastali	Fg.	44	Mapp.li	A-49-50-51	
	1				
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI					
sup. totale lotto 984 mq sup. scoperta 831 mq	sup. c	operta	153 mq	s.l.p.	153 mq
·					
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO					
stato di conservazione					BUONO
barriere architettoniche					PRESENTE
sicurezza antincendio				NON	NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO					AGRICOLO
LIVELLO DI ACCESSIBILITA					BUONO
FRUIZIONE					SALTUARIA
BACINO DI UTENZA					COMUNALE
	ı				
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O.	M.S	s. R.R.	R.E.	D.R

### PALAZZETTO SPORTIVO "PalaDosso" - Via Dosso



01










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	PALAZZETTO SPORTIVO			
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE			
dati catastali	Fg. 12 Mapp.li 75-376-377-378-379-380- 998-101-650-1013-1014-1016-1020			
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI				
sup. totale lotto 32.932 mg sup. scoperta 30.563 mg	sup. coperta         2.369 mq         s.l.p.         2.369 mq			
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO				
stato di conservazione	BUONC			
barrlere architettoniche	PRESENTE			
slcurezza antincendio	NECESSARIA			
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	ОТТІМО			
FRUIZIONE	CONTINUATIVA			
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE			
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.			

### CENTRO SPORTIVO EX COLONIA GIULIO RIBOLI - Viale Santuario












TIPOLOGIA DEL SERVIZ	ZIO					CENT	RO SPORTIVO
REGIME DI PROPRIETA'						PUBBLICC	/ COMUNALE
dati catastali			Fg.	13	Mapp.li	47-148-451	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI							
sup. totale lotto 16.340 mq sup. scoperta 15.783 mq			sup. co	perta	557 mq	s.l.p.	557 mq
STATO DI EFFICIENZA	DEL SERVIZIO						
stato di conservazione							MEDIOCRE
barriere architettoniche			PRESEI			PRESENTE	
slcurezza antincendio			NECESSARI			NECESSARIA	
DESTINAZIONE PREVA	LENTE DEL CONT	TESTO				F	RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBI	LITA'						BUONO
FRUIZIONE						C	ONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA						SOVE	RACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVE	NTI PROGRAMM	ATI	M.O.	M.S.	R.R.	R.E.	D.R
note:							

note:

### PISCINA COMUNALE - Via Castel Manzano












TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	PISCINA PUBBLICA				
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE				
dati catastali	Fg. 28 Mapp.li 264-370-371-372				
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI					
sup. totale lotto 7.969 mq sup. scoperta 7.357 mq	sup. coperta 612 mq s.l.p. 612 mq				
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO					
stato di conservazione	BUONC				
barrlere architettoniche	NON PRESENTE				
sicurezza antincendio	NECESSARIA				
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIALE				
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'	OTTIMO				
FRUIZIONE	STAGIONALE				
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE				
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.				

PALESTRA COMUNALE - Via Romualdo Cappi		04
104		
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO		PALESTRA
REGIME DI PROPRIETA	P	UBBLICO / COMUNALE
dati catastali	Fg. 24 Mapp.li 315	
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI		
sup. totale lotto 1.526 mq sup. scoperta 996 mq	sup. coperta 530 mq s.l.p	. 530 mq
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO		
stato di conservazione		BUONO
barriere architettoniche		NON PRESENTE
slcurezza antincendio		NECESSARIA
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO		RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIBILITA'		OTTIMO
FRUIZIONE		STAGIONALE
BACINO DI UTENZA		SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O M.S R.R	R.E. D.R.
note:	_	

ALLOGGI ERP - Via Ansoldo nº 29 - nº 6 ALLOGGI

L










TIPOLOGIA DEL SERV	'IZIO					ALLOGGI ERP
DECIME DI DOCUDIO	•				DUDDI I	CO / COMUNALE
REGIME DI PROPRIETA'				T	PUBBLI	CO / COMUNALE
dati catastali			Fg. 23	Mapp.li	368	
CARATTERISTICHE D	MENSIONALI					
sup. totale lotto 80 m	sup. scoperta 31	mq	sup. coperta	49 mq	s.l.p.	250 mq
STATO DI EFFICIENZ	A DEL SERVIZIO					
stato di conservazione						MEDIOCRE
barriere architettoniche			PRESENTI			
slcurezza antlncendlo						NECESSARIA
DESTINAZIONE PREV	ALENTE DEL CONTEST	0				RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSI	BILITA'					ОТТІМО
FRUIZIONE						CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA					so	OVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERV	ENTI PROGRAMMATI		M.O. M.S.	R.R.	R.E.	D.R.
note:			_			

ALLOGGI ERP - Via Commenda nº 24-nº16 ALLOGGI-nº10 AUTORIMESSE

L










TIPOLOGIA DEL SERVI	ZIO					ALLOGGI ERP
REGIME DI PROPRIETA	VI				DUDE	BLICO / COMUNALE
						BLICO / COIVIONALE
dati catastali		Fg.	13	Mapp.li	253	
CARATTERISTICHE DIN	MENSIONALI					
sup. totale lotto 1.767 mq	sup. scoperta 1.073 mq	sup. cop	erta	694 mq	s.l.p.	906 mq
STATO DI EFFICIENZA	DEL SERVIZIO					
stato dl conservazione						MEDIOCRE
barrlere architettoniche						PRESENTE
slcurezza antincendio		NECESSAF			NECESSARIA	
DESTINAZIONE PREVA	LENTE DEL CONTESTO					RESIDENZIALE
LIVELLO DI ACCESSIB	ILITA'					BUONO
FRUIZIONE						CONTINUATIVA
BACINO DI UTENZA						SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI INTERVE	ENTI PROGRAMMATI	м.о. [	M.S.	R.R.	R.	E D.R
note:						

ALLOGGI ERP - Via Solferino nº 72 - nº 12 ALLOGGI

L










TIPOLOGIA DEL	. SERVIZ	210						ALLOGGI ERP
PECIME DI PRO	DDIETA						DURRI	.ICO / COMUNALE
REGIME DI PROPRIETA'				_				ICO / COIVIONALE
dati catastali				Fg.	23	Mapp.li	188-189	
CARATTERISTIC	CHE DIM	ENSIONALI						
sup. totale lotto 1.	.867 mq	sup. scoperta	1.179 mq	sup. co	operta	688 mq	s.l.p.	899 mq
STATO DI EFFIC	CIENZA I	DEL SERVIZIO						
stato di conservazio	ne							MEDIOCRE
barriere architettonic	che			NON PRESENT			NON PRESENTE	
slcurezza antincend	llo			NECESSARI.			NECESSARIA	
DESTINAZIONE	PREVAI	ENTE DEL CON	ITESTO	RESIDEN:			RESIDENZIALE	
LIVELLO DI ACC	ESSIBII	-ITA'						OTTIMO
FRUIZIONE								STAGIONALE
BACINO DI UTE	NZA						S	OVRACOMUNALE
TIPOLOGIA DI II	NTERVE	NTI PROGRAMN	ИАТІ	M.O.	M.S	S. R.R.	R.E.	D.R.
note:								

ALLOGGI ERP - Via Montecollero nº 44 - nº 8 ALLOGGI-nº6 AUTORIMESSE

L










TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	ALLOGGI ERI				
REGIME DI PROPRIETA	PUBBLICO / COMUNALE				
dati catastali	Fg. 43 Mapp.li 98-263				
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI					
sup. totale lotto 2.353 mq sup. scoperta 1.853 mq	sup. coperta 500 mq s.l.p. 548 mq				
STATO DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO					
stato di conservazione	MEDIOCRE				
barriere architettoniche	NON PRESENTE				
slcurezza antincendio	NECESSARIA				
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO	RESIDENZIAL				
LIVELLO DI ACCESSIBILITA	ОТТІМО				
FRUIZIONE	STAGIONALE				
BACINO DI UTENZA	SOVRACOMUNALE				
TIPOLOGIA DI INTERVENTI PROGRAMMATI	M.O. M.S. R.R. R.E. D.R.				
note:					

### SERVIZI TECNOLOGICI, PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURALI



### SERVIZI TECNOLOGICI, PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURALI



### SERVIZI TECNOLOGICI, PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURALI



21 mq

Via Castel Manzano-Via Commenda

### COOPERATIVA "VITTORIO BARBIERI" - Via Pradazzo 20

M









TIPOLOGIA DEL SERVIZIO			SERVIZIO PRODUTTIVO				VIZIO PRODUTTIVO	
REGIME DI PROPRIETA			PUBBLICA/COMUNALE					
dati catastali			Fg.	19	Mapp.li	143		
CARATTERISTICHE DIM	1ENSIONALI							
sup. totale lotto 4.688 mq	sup. scoperta 3	3.599 mq	sup. cc	perta	1.089 mq	s.l.p.	1.089 mq	
STATO DI EFFICIENZA	DEL SERVIZIO							
stato di conservazione							MEDIOCRE	
barrlere architettoniche			NON PRESEI			NON PRESENTE		
slcurezza antincendio			NECESSARIA					
DESTINAZIONE PREVALENTE DEL CONTESTO			AGRICOLO					
LIVELLO DI ACCESSIBILITA				ОТТІМО				
FRUIZIONE							CONTINUATIVA	
BACINO DI UTENZA			SOVRACOMUNALE					
TIPOLOGIA DI INTERVE	NTI PROGRAMMA	ATI	M.O.	M.s	6. R.R.	R.E	E. D.R.	
note:								

### STAZIONE FERROVIARIA - Via Stazione

M









TIDOLOGIA D	AEL CEDVI	710					I N	IEDA CEDI ITTI IDAL E
TIPOLOGIA D	PEL SERVIZ	210						IFRASTRUTTURALE
REGIME DI P	ROPRIETA							R.F.I./PUBBLICA
dati catastali				Fg.	16	Mapp.li	485	
CARATTERIS	TICHE DIM	IENSIONALI						
sup. totale lotto	1.346 mq	sup. scoperta	820 mq	sup. cop	perta	526 mq	s.l.p.	814 mq
STATO DI EFI	FICIENZA	DEL SERVIZIO						
stato di conserva	azlone							MEDIOCRE
barrlere architett	onlche							NON PRESENTE
slcurezza antince	endlo							NECESSARIA
DESTINAZIO	NE PREVA	LENTE DEL COI	NTESTO					RESIDENZIALE
LIVELLO DI A	CCESSIBI	LITA'						OTTIMO
FRUIZIONE								CONTINUATIVA
BACINO DI U	TENZA							SOVRACOMUNALE
TIPOLOGIA D	I INTERVE	NTI PROGRAM	MATI	M.O.	M.S	. R.R.	R.	E. D.R.
note:				_				

#### **CAPOLUOGO**

SERVIZI TECNOLOGICI, PRODUTTIVI E INFRASTRUTTURALI

AREA PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA COOPERATIVA "VITTORIO BARBIERI"

M/Pr

